



Collecteur unitaire de la rue des Moulins  
Réparation et réhabilitation par chemisage

Dess : 23.07.2008

Vni

Ech : 1:2000

Plan n° : 8120-23



1:2000

M:\Bur Technique\Projets\Dossiers\Collecteur des Moulins\Plans\Situation.dwg.dwg

LEGENDE:

— = Réparation d'urgence effectuée par STE

- - - = Réhabilitation par chemisage tronçon projeté

② = Numéro de la photo caractérisant le tronçon

—■— = Collecteur et chambre existant

